

תאונת ברק מס' 310

מאת : עמוס דור

בתאריך 24 בפברואר 2003 המריא המטוס מרמת דוד מטייסת הסילון הראשונה בשלב מסוים דיווח הטייס ר. על תקלה במנוע והמטוס החל לאבד גובה. ליד עפולה מעל מושב רם-און בגובה של כ-2000 רגל נאלץ הטייס לנטוש והמטוס התרסק. מטוסי הברק קורקעו לתקופה מסוימת לבדיקות עקב מקרה זה.

תצלומים נבחרים מהאירוע.
לא ידוע לי מי הצלם אשמח לדעת ולתת קרדיט.

